



2025-06-19

Problem vid utskrift av etikett från LifeCare Light klient.

Information

Våra provtagningsystem kan INTE dela på en och samma etikettskrivare utan att problem kan uppstå.

AsynjaVisph/LabCenter, Pelo och ROSP kan "dela" på en och samma etikettskrivare medan **Lifecare Light behöver en dedikerad etikettskrivare.**

Om Ni använder samma etikettskrivare till LifeCare Light och något av de andra systemen och problem uppstår så behöver ni i verksamheten lägga ett ärende till KsD. OBS! Skriv i ärendet till KsD att det gäller LifeCare Light klienten (inte AsynjaVisph).

Rekommendationen är att ni har EN gemensam nätverkskopplad etikettskrivare som alla provtagare skriver ut på vid användandet av LifeCare Light, alternativt måste varje provtagningsplats ha en extra etikettskrivare för bara LifeCare Light.

För kännedom

Den HoneyWell/Markpoint skrivare som ni eventuellt har idag behöver inte bytas ut för detta ändamål och kommer att fungera med AsynjaVisph/LabCenter, Pelo och ROSP (behöver bara bytas ut om den slutat fungera)