

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2025-03-18

Innehållsansvar: Daniel Hellner, (danhe), Överläkare

Giltig till: 2027-03-18

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15), Verksamhetschef

ICD, CRT-D, tillfällig avstängning - kardiologi

Revideringar sedan föregående version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Tillvägagångssätt för tillfällig avstängning av ICD/CRT-D med upprepade, inadekvata, tillslag.

Arbetsbeskrivning

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Indikationer

- Patient med ICD med fler än 2 tillslag (ICD chock) under aktuellt vårdtillfälle, ineliggande på kardiologkliniken Skaraborgs Sjukhus i Skövde.
- Tillslagen skall medföra uttryckt obehag för patienten alternativt tillslag som är klar felbehandling.
- Tag kontakt med kardiologbakjouren för samråd.

Förberedelser

- Arytmiövervak alternativt ischemiövervak, där möjlighet till 12-avlednings-EKG finns.
- Beredskap för HLR.
- Medtronic´s magnet finns i beredningsrummet, på väggen vid kylskåpet.

Tillvägagångssätt

För att tillfälligt stänga av ICD-funktionen använder man sig av magneten enligt nedan:

- Man lägger magneten över ICD;n, då stängs detektionen av takyarytmier av. Pacemakern i ICD;n påverkas ej.
- Detektionen är avstängd tills kontakten med magneten upphör, då ICD;n återgår till sina programmerade värden.
- När man lägger magneten på ICD;n kan det från vissa dosor ljuda en signal, detta är normalt och kan ge en bekräftelse på att man har kontakt med dosan.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Daniel Hellner, (danhe), Överläkare

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9709-121726567-62

Version: 6.0

Giltig från: 2025-03-18

Giltig till: 2027-03-18