

## Defekt spraykork på inodorus

Dessvärre har vi upptäckt att ett antal flaskor av Inodorus Lukt borttagningspray har en defekt spraykork. Detta gäller flaskor med räfflad överdel, se bild nedan samt märkning med batchnummer 25181 eller 25102. Problem kan uppstå att sprayen slutar fungera ungefär då halva flaskan är använd.



För att snabbt avhjälpa problemet kan korken skruvas av och slangen klippas av till någon cm från flaskans botten alt. håll över vätskan i en annan ren sprayflaska.

Vi ber om ursäkt för det inträffade och arbetar så fort som möjligt för att åtgärda problemet. Vid eventuella frågor kontakta mig på telefon 0730627106 alt. mail [katarina.nystrom@bernercompany.com](mailto:katarina.nystrom@bernercompany.com)

Katarina Nyström  
Produktchef Berner Medical