

Gäller för: Tvätteriet, Försörjningsförvaltningen
Innehållsansvar: Emma Cederlöf, (emmce9), Processledare
Granskad av: Emma Cederlöf, (emmce9), Processledare
Godkänd av: Hans Lindqvist, (hanli76), Områdeschef

Giltig från: 2026-06-30

Giltig till: 2028-12-31

Rutin för miljöolycka på Tvätteriet Alingsås

Syfte

Vi är skyldiga enligt Miljöbalken (1998:808) att arbeta förebyggande, förhindra och avhjälpa olägenheter för människa och miljö.

Syftet med rutinen är att ange hur verksamheten ska agera vid risk för utsläpp av kemikalie, släckvatten från brand eller motsvarande till dag- och/eller spillvattensystemet för att minimera negativ miljöpåverkan.

Rutinen anger också de åtgärder som verksamheten vidtar i förbyggande syfte för att minimera risk för utsläpp till dag- och/eller spillvattensystemet

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin.

Ansvar

Områdeschef har ett övergripande ansvar för att minimera negativ miljöpåverkan från verksamheten.

Enhetschef teknik ansvarar för de åtgärder som åligger driftorganisationen hos Förvaltningen för fastighet, stöd och service att genomföra.

Respektive enhetschef är ansvarig för att medarbetare känner till och följer rutiner.

Omfattning

Rutinen omfattar all verksamhet på fastigheten som riskerar att ge upphov till utsläpp till dag- och/eller spillvattensystemet.

Utförande

Förebyggande åtgärder utomhus

1. Samtliga dagvattenbrunnar ska vara tydligt markerade med gul färg.
2. Saneringsutrustning ska finnas tillgängligt vid samtliga lastkajer samt i anslutning till oljecistern.
3. Brunnstätning ska finnas i anslutning till dagvattenbrunnar.

Förebyggande åtgärder inomhus

4. Kemikalier ska förvaras så att spill inte riskerar att nå spill- eller dagvattenbrunnar exempelvis genom invallning.
5. Saneringsutrustning ska finnas tillgängligt i tvättmedelsberedningen, i anslutning till press i tvättrör 1, i oljerummet och i pannrummet.
6. Vid transport av större mängder kemikalier inom fastigheten ska saneringsmaterial i form av brunnstätning och absorptions dukar finnas tillgängligt under hela tiden.
7. Vid arbete med större mängder kemikalie, exempelvis vid oljebyte ska golvbrunnar täckas i förebyggande syfte.

Egenkontroll

1 gång per kvartal utför miljökoordinator kontroll av att förebyggande åtgärder utom- och inomhus utförs i enlighet med rutin.

Kontrollen dokumenteras i protokoll och avvikelser registreras i MedControlPRO.

Åtgärder i akutskedet – åtgärdskort vid miljöolycka

1. **Stoppa spridningen** genom att använda den saneringsutrustning som finns närmast olycksplatsen.
 - a. Absorbent - duk eller granulat placeras direkt på spillet
 - b. Absorberande läns placeras i dörrspringan mot golv eller för att omringa spill
 - c. Tätmatta placeras på brunnsgallret så att den täcker brunnen helt.
2. **Kontakta jourtelefon** hos teknikenheten, telefon: 0322–669890
3. Om utsläppet nått dag-, spillvattensystemet eller omkringliggande mark kontakta:
 - a. **112 – räddningstjänst**
 - b. **Alingsås kommun - VA-enheten** som är huvudman och ägare av ledningssystem för ledningsnät och reningsverk.
Vardagar under kontorstid, telefon: 0322–616000
Vardagar efter kontorstid och helger, telefon: 0322-61 71 99
 - c. **Alingsås kommun – miljöenheten** som är ansvarig tillsynsmyndighet.
Vardagar under kontorstid, telefon: 0322–616000.
Vardagar efter kontorstid och helger, mail: miljo@alingsas.se
4. Omhänderta förorenat saneringsmaterial som farligt avfall.
5. Informera chef i beredskap om händelsen.
6. Säkerställ att förbrukat skydd- och saneringsmaterial ersätts omgående.

Relaterade dokument

Riktlinje för nödlägesberedskap på Försörjningsförvaltningen

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Tvätteriet, Försörjningsförvaltningen

Innehållsansvar: Emma Cederlöf, (emmce9), Processledare

Granskad av: Emma Cederlöf, (emmce9), Processledare

Godkänd av: Hans Lindqvist, (hanli76), Områdeschef

Dokument-ID: SL12799-2088194650-20

Version: 1.0

Giltig från: 2026-06-30

Giltig till: 2028-12-31