

Gäller för: Lager och distribution, Försörjningsförvaltningen
Innehållsansvar: Sara Lindberg, (sarda9), Processledare
Granskad av: Peter Rundgren, (petru5), Avdelningschef
Godkänd av: Christopher Eriksson, (chrer24), Områdeschef

Giltig från: 2025-05-06

Giltig till: 2027-05-06

Rutin för heta arbeten på Sisjödepån

Syfte

Att säkerställa korrekt utförande vid heta arbeten som alstrar gnistor eller värme för att förhindra brand eller olycka.

Ansvar

Områdeschef är ytterst ansvarig. Brandföreståndare och de medarbetare som har genomgått utbildning för heta arbeten är ansvariga för att arbetet sker på korrekt sätt.

Omfattning

Heta arbeten på Sisjödepån omfattar depåvagnar som behöver repareras. Mestadels är det staget som håller ihop vagnen som behöver svetsas. I dessa fall ska den som utför arbetet ha tillstånd och utbildning för heta arbeten. Även den som är brandvakt vid tillfället ska ha genomgått utbildning för heta arbeten.

Avgränsning

Rutinen gäller endast vid svetsning av Sisjödepåns depåvagnar.

Utförande

Innan arbetet utförs ska en riskbedömning göras enligt checklista för tillstånd för heta arbeten. Tillståndet ges per tillfälle. Vid nästa tillfälle görs

en ny riskbedömning. Riskbedömningar sparas i pärm för heta arbeten och gallras vid inaktualitet.

Tillstånd ges för specifik plats i vagnhallen *plan 0* och ska vara fri från lättantändligt material, brandfarliga varor samt vara utrustad med 2 brandsläckare (minst 6 kg pulver vardera) /brandpost med trycksatt slang och minst 19mm samt brandfilt.

Brandvakt ska finnas och platsen ska efterbevakas minst 1 timme efter avslutat arbete.

Området där utförandet sker ska vara städad och vid behov vattnat. Skyltning om att heta arbeten utförs ska placeras på dörr in till vagnhallen. Personal som ej deltar i arbetet ska inte vistas i lokalen. Inte heller ska annat arbete förekomma i lokalen under tiden heta arbeten utförs.

Brandlarm får kopplas ur i den sektion som berörs under arbetet. Telefon ska finnas tillgänglig för att vid behov kunna larma Räddningstjänsten.

Utrustning

Utrustning ska vara felfri och dokumenterad fortlöpande kontroll vara utförd innan arbetet påbörjas.

- Svetsbrännare ska vara utrustad med backventil för brännigas och syrgas.
- Skyddshandske ska finnas.
- 2 brandsläckare á 6kg pulver eller brandpost
- Brandfilt

Relaterade dokument

Checklista och riskbedömning inför tillstånd för heta arbeten

[Tillståndshantering Heta Arbeten.pdf](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Lager och distribution, Försörjningsförvaltningen

Innehållsansvar: Sara Lindberg, (sarda9), Processledare

Granskad av: Peter Rundgren, (petru5), Avdelningschef

Godkänd av: Christopher Eriksson, (chrer24), Områdeschef

Dokument-ID: SL12799-680320532-16

Version: 1.0

Giltig från: 2025-05-06

Giltig till: 2027-05-06