OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Diagnostik och service
Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska
Granskad av: Åke Bovaller, (akebo), Överläkare
Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-11-26
Giltig till: 2028-11-26

20T Halsrygg Trauma

Förändringar sedan föregående version

Ny metodbeskrivning anpassad till Philips magnetkamera.

Us kod/Us namn	**M20000** **MR Halsrygg**
Fältstyrka	1.5 och 3 Tesla
Indikation	Ligamentskada, fraktur
Förberedelser	• Id och frågeformulär • Pat byter om till vit skjorta • Hörselskydd och alarmklocka
Patientposition	Pat ligger på rygg med huvudet först. Kudde under knän om så önskas.
Centrering	Hakspets
Spole	Head/Neck
Kontrastmedel	
Läkemedel	
Efterbearbetning	


VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Dokumentation	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.
MR-säkerhet	Om ja på frågeformuläret. Ev. implantat, kontrollera med SU Fysiker Tel: 031-3424417

Sekvenser/kriterier

Sekvens	**Snitt-plan**	**Snitt-tjocklek**	**Täckningsområde, vinkling m.m. (kriterier)**
Survey			
T1 tse	SAG	3mm	Vinkla efter lutning på ryggen på sag och cor bilden. Ovan dens-Th2
3D spine VIEW	SAG	1,4mm	Som ovan
Stir	SAG	3mm	Som ovan
Pd	SAG	3mm	Som ovan

Sagitell





Hängningsprotokoll

1 ny undersökning

T1 sag	Stir sag	Pd sag	3D sag

1 ny 1 gammal undersökning (samma på skärm 2 med tidigare us)

T1 sag	Stir sag	Pd sag			

3D sag	

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska

Granskad av: Åke Bovaller, (akebo), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-48892422-42

Version: 1.0

Giltig från: 2026-11-26

Giltig till: 2028-11-26