OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.



Gäller för: Diagnostik och service
Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska
Granskad av: Helena Markström, (helab5), Överläkare
Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-10-27
Giltig till: 2028-10-27

# 45ST MRCP

## Förändringar sedan föregående version

Ny metodbeskrivning anpassad till Philips magnetkamera.

| | |
|---|---|
| **Us kod/Us namn** | **M45000 MR gallvägar MRCP** |
| **Fältstyrka** | 1.5 och 3 Tesla |
| **Indikation** | Choledochussten, gallsten |
| **Förberedelser** | • Svält 3 tim<br>• Id och frågeformulär<br>• Pat byter om till vit skjorta<br>• Hörselskydd och alarmklocka |
| **Patientposition** | Pat ligger på rygg med fötterna först<br>Liten kudde under benen, Vital Eye |
| **Centrering** | Över lever |
| **Spole** | Anterior |
| **Kontrastmedel** | |
| **Läkemedel** | |




VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

| | |
|---|---|
| **Efterbearbetning** | MIP på 3D MRCP |
| **Dokumentation** | I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss. |
| **MR-säkerhet** | Om ja på frågeformuläret.<br>Ev implantat, kontrollera med SU Fysiker<br>Tel: 031-3424417 |


## Sekvenser/kriterier

| **Sekvens** | **Snitt-plan** | **Snitt-tjocklek** | **Täckningsområde, vinkling, m.m. (kriterier)** |
|---|---|---|---|
| Survey | | 10mm | |
| T2 SSh | COR | 3mm | Levertoppen till nedom levern |
| T2 MVXD | TRA | 4mm | Hela lever i 3 plan |
| 3D MRCP | COR | 2mm | Inkludera hela choledocus |
| **Extra** | | | |
| 3D MRCP Grase | COR | 2.4 mm | Vid dålig 3D MRCP |


**Tranversell**



**Coronal**



**MRCP 3D**



## Hängningsprotokoll

### 1 ny undersökning

| | | | |
|---|---|---|---|
| T2 cor | T2 tra | 3D MRCP | MIP |

### 1 ny 1 gammal undersökning (samma på skärm 2 med tidigare us)

| | | | |
|---|---|---|---|
| T2 cor | T2 tra | | |
| 3D MRCP | MIP | | |

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

# Information om handlingen

**Handlingstyp**: Rutin

**Gäller för**: Diagnostik och service

**Innehållsansvar**: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska

**Granskad av:** Helena Markström, (helab5), Överläkare

**Godkänd av:** Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

**Dokument-ID**: SV9045-48892422-73

**Version**: 1.0

**Giltig från:** 2026-10-27

**Giltig till:** 2028-10-27