OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.



Gäller för: Diagnostik och service
Innehållsansvar: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska
Granskad av: Helena Markström, (helab5), Överläkare
Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-11-26
Giltig till: 2028-11-26

# 73A Hälsena standard

## Förändringar sedan föregående version

Ny metodbeskrivning anpassad till Philips magnetkamera.

| | |
|---|---|
| **Us kod/Us namn** | **M73000**<br>**MR Hälsena** |
| **Fältstyrka** | 1.5 och 3 Tesla |
| **Indikation** | Oklar/svårbedömd hälseneruptur |
| **Förberedelser** | Id och frågeformulär<br>Pat byter om till vit skjorta<br>Hörselskydd och alarmklocka |
| **Patientposition** | Pat ligger på rygg med fötterna först<br>Foten positioneras i fotspolen med kudde under fotsulan, så foten är flexad. |
| **Centrering** | Fotleden |
| **Spole** | Fot/Ankel spole eller Small extremity |
| **Kontrastmedel** | |
| **Läkemedel** | |
| **Efterbearbetning** | |




VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

| | |
|---|---|
| **Dokumentation** | I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss. |
| **MR-säkerhet** | Om ja på frågeformuläret.<br>Ev implantat, kontrollera med SU Fysiker<br>Tel: 031-3424417 |


## Sekvenser/kriterier

| **Sekvens** | **Snitt-plan** | **Snitt-tjocklek** | **Täckningsområde, vinkling, m.m. (kriterier)** |
|---|---|---|---|
| Survey Sida | | | Planera i tre plan |
| T1 tse | TRA | 3.5mm | Vinkla rakt efter hälsenan. Täck från hälsenans infästning på hälen och 20 cm upp. |
| PD spair | TRA | 3.5mm | Som ovan |
| PD spair | SAG | 3mm | Vinkelrätt mot hälsenan på tra-bilden. Täck från hälsenans infästning på hälen och 20 cm upp |
| T1 tse | SAG | 3mm | Som ovan |
| T2 spair | COR | 3mm | Vinkla längs med hälsenan på sag bilden. Täck från hälsenans infästning på hälen och 20 cm upp |


## Tranversell



## Sagitell



## Coronal



# Hängningsprotokoll

## 1 ny undersökning

| | | | |
|---|---|---|---|
| T1 sag | PD spair sag | T1 tra | PD spair tra |
| PD spair cor | | | |

## 1 ny 1 gammal undersökning (samma på skärm 2 med tidigare us)

| | | |
|---|---|---|
| T1 sag | PD spair sag | PD spair cor |
| T1 tra | PD spair tra | |

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

# Information om handlingen

**Handlingstyp**: Rutin

**Gäller för**: Diagnostik och service

**Innehållsansvar**: Yvonne Sundling, (yvosu3), Röntgensjuksköterska

**Granskad av:** Helena Markström, (helab5), Överläkare

**Godkänd av:** Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

**Dokument-ID**: SV9045-48892422-91

**Version**: 1.0

**Giltig från:** 2026-11-26

**Giltig till:** 2028-11-26