

Gäller för: Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Stig Rörvik, (stiro2), Sektionsledare

Godkänd av: Hans Qvick, (hanqv), Vårdenhetschef

Giltig från: 2026-09-01

Giltig till: 2028-09-01

MR – Rutin vid strömavbrott - Uddevalla

Sammanfattning/syfte

Lokal rutin vid Strömavbrott MR – Uddevalla.

Förändringar i denna version

Ny rutin.

Åtgärd

Vid ett strömavbrott på MR följs en fastställd lokal rutin.

I första hand: först agerar sektionsledare, superanvändare eller röntgensjuksköterskor som fått upplärning i momenten.

I andra hand: Då ingen ovanstående är tillgänglig kontaktas Medicinsk teknik (MT).

Om en person ska agera på båda maskiner, börja med:

MR 2 steg 1–3, sedan MR 1 steg 1–3, åter till MR 2 steg 4 innan man återgår till att slutföra MR 1 steg 4–5.

Tidsåtgång: Cirka 10 minuter före planerat strömavbrott och cirka 20 minuter efter strömavbrottet, därför senarelägger vi bokningen med 30 minuter vid planerade strömavbrott.

MR 1 (Philips)

Vi gör full nedstängning både vid planerade och oplanerade strömavbrott.

1. Stäng av datorn i manöverrummet (välj "Exit" och sedan "Shutdown")
2. Stäng av systemet genom att följa lathund i MR 1's teknikrum.
3. Vänta i två minuter innan återstart enligt samma lathund.
4. Vänta i 5 minuter med att logga in på manöverrummet.
5. Vänta ytterligare 5 minuter med att starta en undersökning.

MR 2 (Siemens)

Vid planerade strömavbrott görs systemet strömlöst i 5 minuter innan arbetet påbörjas, följ steg 1 – 6.

Om modaliteten är avstängt sedan dagen innan så vi går direkt till steg 2.)

1. Stäng av modaliteten som vanligt och vänta till systemet är helt av innan du trycker på "System off".
2. Ring Västfastigheters beredskapstelefon **070-556 57 61**, används bara vid strömavbrott för att meddela att vi stänger av MR2. Västfastigheter får larm när vi bryter strömmen.
3. Följ lathund på insidan av teknikskåp 3.
4. Vänta 5 minuter
5. Starta modaliteten i manöverrum.
6. Invänta att uppstart är klar, tar cirka 6 minuter.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Stig Rörvik, (stiro2), Sektionsledare

Godkänd av: Hans Qvick, (hanqv), Vårdenhetschef

Dokument-ID: NU10095-1537046713-653

Version: 1.0

Giltig från: 2026-09-01

Giltig till: 2028-09-01