

Brand – handlingsplan för intensivvårdsavdelningen, SÄS Borås

Förändringar sedan föregående version
Förlängs 2 år

Sammanfattning

Beskriver handlingsplan för, hur man agerar praktiskt vid händelse av brand på intensivvårdsavdelningen.

Brand är ett av de största hoten mot patienters, medarbetares och besökandes säkerhet. Stora brandskador förorsakar tyvärr ofta personskador samt långa verksamhetsstörningar. För att leva upp till de personsäkerhets- och kvalitetskrav som Södra Älvsborgs Sjukhus har som mål, måste brandsäkerheten hålla en hög nivå.

Innehållsförteckning

Förutsättningar.....	2
Genomförande.....	3
Handlingsplanen.....	4
Gasavstängning.....	5
Återsamlingsplats	5

Förutsättningar

Avdelningen är utrustad med brandlarm som är direktkopplat till SOS och räddningstjänsten. Dessutom larmas bevakningspersonalen på sjukhuset.

Brandlarmets syfte är att tidigt detektera brand och/eller rökutveckling.

Vidare är avdelningen uppdelad i ett antal brandceller som i sin tur avgränsas av branddörrar/partier.

Brandcellerna på avdelningen är utrustade med brandsläckningsutrustning i form av inomhusbrandposter och handbrandsläckare. Avdelningen har sprinkler i taket. Även annan brandsläckningsutrustning kan förekomma. Brandcellerna på avdelningen är dessutom försedda med en brandlarmsknapp för att direkt lösa ut brandlarmet.

I dagsläget ljuder signal vid brandlarm vid bryggan.

Vid en eventuell brand är räddningstjänstens insats beroende av att personalen på avdelningen samt bevakningspersonal har gjort en första insats för att begränsa branden. För att detta ska vara möjligt krävs ett antal åtgärder. Dessa åtgärder beskrivs i handlingsplanen i detta dokument.

Genomförande

För att ha möjlighet att göra rätt saker vid brand behövs planering och att en handlingsplan för brand finns. För att en handlingsplan ska fungera behöver den vara:

Nedskrivnen

För att överföring till nyanställd personal ska bli möjlig och eventuella repetitionsövningar ska kunna hållas med all personal.

Välkänd av all personal

En handlingsplan är inget man tar fram som en manual när det väl händer. Det är naturligtvis inte förbjudet att titta på planen i en akut situation, men tanken är helt klart att den ska vara inövad.

Prövad under realistiska förhållanden

En skriven plan som inte är prövad är bara en pappersprodukt. Det är viktigt att omsätta teorin i praktiken. Genom att testa planen under realistiska förhållanden går det att upptäcka eventuella fel i planen.

Regelbundet övad

Enda möjligheten att hålla planen och personalen uppdaterad är att genomföra övningar. Hur ofta dessa ska hållas beror på verksamheten, personalomsättningen och andra specifika faktorer. För många räcker det att gå igenom planen på exempelvis arbetsplatsträffar några gånger varje år. Personalen ska dessutom utbildas regelbundet. För SÄS personal gäller praktisk utbildning var femte år och IVA´s personal genomgår teoretisk utbildning via Tilda/Läroportalen varje år. Avdelningschef motsvarande ansvarar för att personalen utbildas enligt denna planering.

Handlingsplanen

När brandsignal ljuder

Tjänstgörande arbetsledare undersöker egna avdelningen och tar reda på vad som utlöst larmet (brandhärd). Arbetsledaren blir utrymningsledare med övergripande kommunikationsansvar gentemot andra instanser tills räddningstjänsten anländer. Väktare möter upp brandkåren vid centralbrandtavlan som finns i kortändan av huset vid Medicinsk Teknik (MT). Undersök om annan avdelning är i behov av hjälp. Informera all personal samt mottagande enhet, postop 1. Informera ansvarig läkare. Vid utrymning av patienter sker prioritering i dialog med ansvarig läkare. Informera närstående.

Rädda

Vid lokaliserad brand i intensivvårdsavdelningens lokaler evakueras patienter och personal först och främst ur den brandcell där det brinner. Utrymningsvägar är markerade med gröna skyltar. Evakuera horisontellt.

Evakueringsplan 1

I första läget utryms till nästa brandcell.

Evakueringsplan 2

Patienterna evakueras till postop 1 via Tehuset och hiss T.

Evakueringsplan 3

Patienterna evakueras till postop 1 via intern hisshall vid personalingången hiss 76.

Evakuering ut mot uteplats får endast ske om ambulans är på plats utanför och kan vidaretransportera patienten.

Larma - Varna

Larma Räddningstjänsten genom att trycka på brandlarmknappen vid rörposten.

Ring alltid 00 - 112.

Informera alltid televäxeln, ring 09

Släck

Försök släcka branden om detta är möjligt. Hämta släckutrustning (inomhusbrandpost med vatten, handbrandsläckare, brandfilt).

Angrip branden i låg ställning för att få bättre sikt, helst i skydd bakom ett dörrblad.

Börja inte släckningen förrän du är tillräckligt nära branden och angrip det som brinner, inte lågorna. Kom ihåg att rök alltid stiger uppåt, därför måste du ned på golvet för att kunna se och andas.

Om släckning inte är möjlig, stäng dörrar och utrym lokalen.

Brandredskap och dess placering

Inomhusbrandpost (släckvatten) utanför IVA´s konferensrum, i korridor mittemot sterilförråd, i mellangång vid dagrum, mellan sal 6 och 7 och i administrativ korridor vid kopieringsmaskin.

Brandfilt (till att släcka brand i kläder på person) i korridor mittemot sterilförråd och mellan sal 6 och 7.

Handbrandsläckare (till släckning av elektrisk utrustning) utanför IVA´s konferensrum, i korridor mittemot sterilförråd, i mellangång vid dagrum, mellan sal 6 och 7 och i administrativ korridor vid kopieringsmaskin.

Branddörrar: Fördröjningsfunktion 10 sek vid manuell öppning.

När samtliga personer har evakuerats, stäng alla dörrar och fönster för att hindra rökspridning i anläggningen.

Gasavstängning

Nödavstängning för gas finns utanför varje sal. Stäng gas för den sal där det brinner. Central gasanläggning är placerad i korridor utanför sal 6.

Återsamlingsplats

Lilla parkeringen rakt utanför intensivvårdsavdelningen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Anestesiklinik

Innehållsansvar: Anna Vikström, (anngu73), Vårdenhetschef

Godkänd av: Martin Henricson, (marhe193), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9004-593667208-63

Version: 5.0

Giltig från: 2025-06-02

Giltig till: 2027-05-27