

Leveransbeskrivning VVS-tjänster, Diagnostisk strålningsfysik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

V8300 - Luftbehandling

Innehåll

Bakgrund och syfte	2
Bastjänst.....	2
Objektsomfattning.....	2
Kund/målgrupp	2
Kostnad	3
Ansvarsgränser	3
Övrigt.....	4
Kontaktuppgifter	4

Bakgrund och syfte

Leveransbeskrivningen avser att säkerställa fungerande ventilation enligt uppställda krav på Radiofarmakacentralen (RFC).

Bastjänst

- Fastighet, stöd och service, Regionområde Västfastigheter drift ansvarar för ventilationssystemets underhåll och funktion, vilket innebär avbrottsfri kraft till ventilationssystem, underhåll för att förebygga driftstörningar och akut avhjälpande av fel.
- Ventilationen övervakas kontinuerligt av regionområde Västfastigheter drift, som omgående utreder och åtgärdar fel vid larm om avvikelser.
- Normal rutin för Drift, Tillsyn och Skötsel (DTS) av ventilationsaggregat utförs minst en gång per år, planerat driftsstopp/underhåll av ventilationen som kan påverka renrum/sluss kontakter regionområde Västfastigheter drift RFC för överenskommelse i förväg om när detta kan ske.
- Beredskap

Objektsomfattning

Byggnad 5071, plan 99, radiofarmakacentralen RFC

Kund/målgrupp

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvar hos kunden: 731–51500
Diagnostisk Strålningsfysik

Tjänsteområde/Aff-kod

V8300 - Luftbehandling

Kostnad

Priser baseras på VGR:s beslutade prislista för Fastighet, stöd och service servicetjänster.

Debiteringsmodell/redovisning

Kostnader debiteras löpande månadsvis. Kostnader för det som ingår i fastighetens drift debiteras mot DTS eller FAU. Kostnader drivna av kunden debiteras ansvar 731–51500. Rapport på utfört arbete sammanställs månadsvis och skickas till utsedd part på SU. I rapporten ska det framgå:

- Ansvarsnummer
- Byggnad
- Installationstyp
- Arbetskostnad
- Materialkostnad

Ansvarsgränser

Västfastigheter drift ansvarar för att:

- informera berörd driftpersonal om innehållet i överenskommelsen.
- ventilationens funktion upprätthålls enligt Driftuppdraget med tillhörande OVK-besiktningar och dokumentering.
- vid akuta fel påbörja felsökning och åtgärd av ventilationen inom 1 timme. Icke akuta fel anmäls via Weblord och åtgärdas fortast möjligt enligt prioritetsordning för felanmälan och styrs av karaktären på felet.

Kunden ansvarar för att:

- akuta fel på ventilation dagtid (07:00-16:00) anmäls till Västfastigheter på telefonnummer 010-441 35 00.

OBS! Nersparad/utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

- akuta fel övrig tid anmäls via Sahlgrenska's växel: 031-342 10 00, be om: regionområde Västfastigheter drift beredskap Sahlgrenska.
- icke akuta fel anmäls via Weblord och åtgärdas fortast möjligt enligt prioritetsordning för felanmälan som styrs av karaktär på felet.

Övrigt

Ingrepp i renrum/sluss eller i ventilationen som påverkar renrum/sluss får endast utföras i samråd med verksamheten. Västfastigheter drift ska kontakta RFC för att planera nödvändiga insatser gemensamt. Reparatörer och servicepersonal får inte beträda renrum/sluss utan direktvisande dosimeter och följa gällande instruktioner för hygien och klädsel för renrumsarbete. Närvaro och erhållen dos ska dokumenteras av verksamheten (RFC).

Kontaktuppgifter

Telefon.nr: 010-441 35 00

E-post: vastfastigheter.kundtjanst@vgregion.se

Information om handlingen

Handlingstyp: Leveransbeskrivning

Gäller för: Västfastigheter drift, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Fastighet stöd och service

Innehållsansvar: Peter Svensson, (petsv10), Områdeschef

Granskad av: Peter Svensson, (petsv10), Områdeschef

Godkänd av: Thomas Bjarnemo, (thobj2), Regionområdeschef

Dokument-ID: SFSS12798-1768321571-72

Version: 1.0

Giltig från: 2026-07-01

Giltig till: 2028-07-01