

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2025-11-19

Innehållsansvar: Petronella Jeppsson, (petje2), Systemadministratör

Giltig till: 2028-01-08

Granskad av: Andreas Linden, (andli55), Enhetschef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

# RIS, problem vid överföring – BFM radiologi

## Förändringar sedan föregående version

Ändrat innehållsansvarig till Petronella Jeppsson.

### Syfte

Att tydliggöra rutin vid problem att överföra patientinformation från RIS till modalitet (worklistproblem).

### Förutsättningar

#### Ansvar

Utföras av labbplacerad personal.

### Utförande

- Starta om RIS-Pc:n.
- Starta om modaliteten.

Om inte ovanstående hjälper ska du gå över till reservrutin.

#### Reservrutin

- Skriv in patientinformationen manuellt på respektive modalitet. Var noggrann med att all data är korrekt inskriven innan bilder tas.
- Kontakta MTR telefon 0500-431687 och/eller RIS-PACS supporttelefon 0500-478111.

### Relaterad information

Lokala Rutiner.

# Arbetsgrupp

Tekniksköterskor – Bild och Funktionmedicin Radiologi.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Bild o funktionsmed

**Innehållsansvar:** Petronella Jeppsson, (petje2),  
Systemadministratör

**Granskad av:** Andreas Linden, (andli55), Enhetschef

**Godkänd av:** Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9700-757502554-282

**Version:** 9.0

**Giltig från:** 2025-11-19

**Giltig till:** 2028-01-08