

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2025-10-06

Innehållsansvar: Marie Frisell, (marfr13), Enhetschef

Giltig till: 2027-10-06

Granskad av: Andreas Linden, (andli55), Enhetschef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Stängning av genomlysningslab 1 (GML1) vid haveri eller trasigt lab – BFM radiologi

Förändringar sedan föregående version
Förlänger giltighetsdatum. Ändrar rubriken till GML1. Reviderar textinnehåll.

Bakgrund och syfte

Information om vem man kontaktar om genomlysningslab 1 (GML1) skulle gå sönder då det är andra enheter som lånar labbet, det är inte bara röntgen som utför undersökningar på GML1.

Utförande

Trasigt labb – rutin för att meddela enheter som lånar GML1.

GML1 lånas ut till ortopederna på fredag förmiddag för att utföra ryggblockader.

När MTR får information att GML1 ej fungerar tar MTR beslut att labbet är trasigt. MTR skriver en lapp om vad som är trasigt, helt eller delvis (labb fungerar, men till exempel kan man inte utföra live-bilder) och sätter upp lappen vid manöverbordet på GML1.

MTR kontaktar röntgens koordinator om att det finns fel alternativt att labbet är ur funktion och är trasigt.

MTR tar kontakt med enhetschef för information om att labbet är trasigt.

Om att GML1 är trasigt kontaktar röntgens koordinator:

- Ortopeden, sjuksköterska telefon 0500-431820 eller avdelning 81-82 telefon 0500-431825.

När labbet är lagat meddelar MTR röntgenkoordinatörn som ringer endoskopienheten och ortopedmottagningen och meddelar att GML1 fungerar igen.

MTR kontaktar enhetschef att labbet är lagat.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Marie Frisell, (marfr13), Enhetschef

Granskad av: Andreas Linden, (andli55), Enhetschef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-326

Version: 4.0

Giltig från: 2025-10-06

Giltig till: 2027-10-06