



Informationsbrev

2025-11-25

# Viktigt säkerhetsmeddelande om FreeStyle Libre 3 och Libre 3 Plus-sensorer

Hej,

Abbott har identifierat att ett begränsat antal FreeStyle Libre 3 och FreeStyle Libre 3 Plus-sensorer kan ge felaktigt låga glukosvärden, vilket kan medföra risk för olämpliga behandlingsbeslut och därmed potentiella hälsorisker för patienter.

Patienter ska hänvisas till [www.FreeStyleCheck.com](http://www.FreeStyleCheck.com) för att kontrollera om deras sensorer är berörda. Sensorer som identifieras som påverkade ska omedelbart tas ur bruk och kasseras, och ersättningssensorer kan beställas via samma webbplats. Vid misstänkta eller motsägelsefulla glukosvärden ska patienter instrueras att använda blodglukosmätning för behandlingsbeslut. Berörda patienter kommer att bli informerade.

Vänligen läs det fullständiga säkerhetsmeddelandet från leverantören:

[Viktigt säkerhetsmeddelande till patient från Abbot](#)

[Viktigt säkerhetsmeddelande till vårdgivare från Abbot](#)

Med vänliga hälsningar,  
Läkemedelsnära produkter  
Diabetes