

Gäller för: Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra
Innehållsansvar: Olaf Gräbel, (olagr1), Överläkare
Godkänd av: Martin Hubrich, (marhu11), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-08-25
Giltig till: 2027-03-15

Brandsäkerhet i tryckkammaren

Denna rutin gäller för

Tryckkammarenheten, AnOpIVA/Område 5, Sahlgrenska
Universitetssjukhus.

Revideringar i denna version

2024-01-18, reviderat format.

Syfte

Att tydliggöra säkerhetsrutiner för att förebygga brand vid tryckkammарverksamheten.

Arbetsbeskrivning

Ett antal faktorer måste kontrolleras vid VARJE kammarkörning och måste vara helt klara för ALL personal vid enheten.

- Oxygenfraktionen i kammare övervakas kontinuerligt och får ej överskrida 23.5 %, om denna nivå passeras bör körningen avbrytas. Stigande oxygenfraktion tyder på läckage från mask/huva/respirator och ska åtgärdas.
- Inför varje behandling SKA övervakningsprogrammets checklista gås igenom.
- Fasta textilier i kammaren är av brandsäker typ. All annan textil som tas in i kammaren, ex lakan och filter ska risk värderas mot nytta. Mängden textilier ska alltid minimeras. Filter och kläder av syntet är ej tillåtna i kammaren (risk för gnistbildning från statisk elektricitet).
- Blå bomullskläder finns för lån och SKA bäras av såväl patient som personal.

- Dagstidningar och magasin i flerfärgstryck är ej tillåtna. Enstaka böcker är tillåtet att ta in.
- Medförda papper ska minimeras, nödvändiga journalkurvor få tas in.
- In och urkoppling av elektrisk utrustning till kontinuerlig svagströmsmatning får endast ske när kammaren ej är trycksatt.
- Alla skärmar i tryckkammaren ska flödas med kvävgas (nitrogen/N₂) 1 liter/minut.
- Mask för varje vårdare ska finnas inkopplad i kammaren vid varje körning, kontrollera funktion.
- Brandsläckningssystemet i kammare består av sprinkleranläggning i såväl sluss som kammare, brandslang i huvudkammare samt brandsläckare i HK och SK, kunskap om släckningssystemens funktion SKA hållas aktuell.
- Sist men mkt viktigt är att aktivt kontrollera att ingen pat. medför brandfarliga eller andra olämpliga artiklar ex. tändare, personsökare osv.

Ansvar

Läkare och sjuksköterskor som arbetar på Tryckkammarenheten ansvarar för att arbeta utefter denna rutin. Vårdenhetschef och vårdenhetsöverläkare ansvarar för att rutinen är känd och följs. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar och lagar.

Uppföljning och utvärdering

Vårdenhetsöverläkaren har ansvaret för att rutinen följs upp, utvärderas och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient.

Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra

Innehållsansvar: Olaf Gräbel, (olagr1), Överläkare

Godkänd av: Martin Hubrich, (marhu11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-575

Version: 9.0

Giltig från: 2025-08-25

Giltig till: 2027-03-15