

Gäller för: Radiologi Kungälv

Innehållsansvar: Anders Qvist, (andqv1), Sektionsledare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-09-06

Giltig till: 2026-08-29

Driftstopp på datortomograf

Syfte

Tydliggöra gällande rutin och telefonnummer som den radiologiska kliniken ska ringa vid driftstopp.

Bakgrund

Om ett driftstopp inträffar på dagtid på en eller båda DT-maskinerna och där stoppet förväntas vara längre än 30 minuter, ansvarar DT-labbplacerad röntgensjuksköterska för att meddela om driftstoppet.

Om ett driftstopp inträffar på jourtid ansvarar jourtjänstgörande röntgensjuksköterska för att meddela driftstoppet.

Arbetsbeskrivning

Dagtid

- Vid driftsstopp av en eller båda DT-maskiner på dagtid och vardagar kontaktas MT och berörda kliniker enligt telefonlista:
- MT: 988 11
- Radiolog 982 07
- Kirurgjouren: 986 14
- Medicinjouren: 985 24
- Narkosjouren: 984 28
- Avdelning 6, strokepatienter: 985 36
- Akuten, ledningsansvarig: 983 87
- **SV TIB kontaktas endast om båda DT-maskiner står och söks genom att ringa växelnummer 031-343 41 00.**

Jourtid

Vid driftsstopp av en eller båda DT-maskiner på jourtid kontaktas SV-TiB och berörda kliniker enligt telefonlista:

- SV- TiB växelnummer 031- 343 41 00
- SV- TiB kontaktar MT
- Radiolog 982 07 (TMC från 22:00).<
- Kirurgjouren: 986 14
- Medicinjouren: 985 24
- Narkosjouren: 984 28
- Avdelning 6, strokepatienter: 985 36
- Akuten, ledningsansvarig: 982 11
-

Då felet åtgärdats meddelas alla åter enligt telefonlistan.

Dokument; Driftsstopp Loggbok fylls i och sätts i Driftsstoppspärmen som står på hylla i på manöverrummet DT 1.

Ansvar

Respektive verksamhetschef/vårdenhetschef/enhetschef ansvarar för att implementera rutinen och att se till att den efterlevs inom sin verksamhet/klinik/enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Sectra RIS om det är kopplat till patient, alla avsteg från rutinen rapporteras som en avvikelse i MedControl Pro.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologi Kungälv

Innehållsansvar: Anders Qvist, (andqv1), Sektionsledare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-1469236134-77

Version: 4.0

Giltig från: 2024-09-06

Giltig till: 2026-08-29