

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus
Innehållsansvar: Helén Persson, (helpe7), Sjuksköterska
Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Giltig från: 2025-03-05

Giltig till: 2027-03-05

Reservrutin Arbetsflöde Modalitet fungerar inte - Screeningvagn

Sammanfattning/syfte

Reservrutinen träder i kraft när modalitet Siemens Revelation inte fungerar.

I screeningvagnen finns en specifik plats där reservrutinspärmar och övrigt material, som behövs vid ett driftstopp, förvaras.

Förändringar i denna version

Inga förändringar.

Arbetsflöde Screeningvagn

Modalitet Siemens Revelation fungerar inte

1. Dagtid (7.30–16.00) Kontakta MT, telefon 010-435 28 15
Övrig tid Kontakta MT följande morgon
2. Kvinnorna skickas hem.
3. Kontakta mammografiavdelningen som får informera och boka om kvinnorna. Sekreterare skickar ny kallelse till alla kvinnor som inte har blivit undersökta denna dag.
4. Om ni lämnar vagnen, sätt upp en skylt på dörren. Se flik 4 i reservrutinspärmen.
5. Tidbok/sekreterare bokar om kvinnorna när man vet när modaliteten är lagad.
6. Om man hunnit påbörja bildtagning på en patient:
 - Avsluta undersökningen i PACS genom att trycka stopp-tid.
 - Kontakta tidboken.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Helén Persson, (helpe7), Sjuksköterska

Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Dokument-ID: NU10129-1655924590-45

Version: 5.0

Giltig från: 2025-03-05

Giltig till: 2027-03-05