


# Tematräff 2026-03-25




# Agenda

- Hänt sedan sist
- Under utveckling
- Övergång TD3 till TD4
- Internt arbete VGR



# Hämt sedan sist

- Utbildningstillfällen
- Kompetenshöjande material
- Inventeringsinstruktioner
- Noteringar på anläggningssidan som kan användas av alla - trådstruktur
- Möjlighet att hämta 360-bilder från andra anläggningar - exklusive infopunkter max 12




# Utbildning

- Uppdaterade manualer
- Utbildning via Teams (3 timmar)
  
- Datum: Onsdagar
  - Besöksinventering: kl. 09:00–12:00
  - Åtgärdsinventering: kl. 13:00–16:00
  
- Anmälan via formulär:  
[www.t-d.se/om-td/utbildning/](http://www.t-d.se/om-td/utbildning/)



# Nytt i systemet

- Inventeringsinstruktioner
- Noteringar på anläggningssidan som kan användas av alla - trådstruktur
- Möjlighet att hämta 360-bilder från andra anläggningar - exklusive informationspunkter (max 12)



# Inventeringsinstruktioner

endast av personal  
inåt

**Information**

En **dörröppnare** är en knapp eller tryckplatta som används för att öppna en dörr automatiskt. Den gör det möjligt att öppna dörren utan att behöva använda handkraft.

**Lätt att nå** innebär att en funktion eller föremål är placerad på en höjd och ett avstånd som gör att personer med nedsatt rörlighet, exempelvis rullstolsanvändare, kan nå och använda det utan svårighet.


**Lätt att upptäcka** innebär att en plats, objekt eller funktion är tydlig nog för en person att hitta den. Exempelvis via tydlig kontrastmarkering, skyltning och igenkännbarhet eller liknande.

**Dörröppnare** ⓘ

**Tröskel (totalhöjd)**

**Avfasning (om tröskel finns)** ⓘ

- Väll ett alternativ -



# Noteringar på anläggningssidan

## Noteringar

asa.kageson@vgregion.se - 2026-03-17 14:05

Åtgärdsrapport inskickad till förvaltare 2026-03-16. Åtgärdsrapporten finns även delad i Teams.

tim.andersson@vgregion.se - 2025-12-17 07:49


Verksamheten planerar ombyggnation Q1 2026. Planerad åtgärdsinventering 2026-03-02.

Dölj ^

Skriv en notering

Lägg till notering

# Hämta in 360-bilder




# Kompetenshöjande material

- Stödmaterial
  - Workshop bedömningar
  - Beskrivningar av begrepp i TD4
  - Tillgängliga och användbara miljöer
- [Länk till materialet](#)



# Under utveckling

- AI-genererade alt-texter som stöd - kräver fortfarande manuell kontroll av texten
- AI-genererad sammanfattning av inventeringen för besökare
- Uppdatering kring arbetet med ny webbplats - skisser



# AI-genererade alt-texter



**Bildtext saknas**

**Bokinkast.jpg**

Alttext (max 600 tecken)

**AI-genererad text:** En röd dörr med ett runt handtag leder in till Byttorps bibliotek. En postlåda i svart är placerad bredvid dörren. Golvet är jämnt med inga hinder. Utanför syns en väg och parkeringsplats.

Bildtext (max 100 tecken)


**En röd dörr med ett runt hanc**

**AI-bildtext**

**Spara**



# Ny webbplats – Arbetsmaterial skisser



# Ny webbplats – Arbetsmaterial skisser

Language Teckenspråk Tillgänglighet

**TD** TillgänglighetsDatabasen

Startsida / Grönområde centrala Göteborg / Botaniska Trädgården

## Botaniska Trädgården


### Översikt & bilder

**Kontaktinformation**


**Adress**  
Carl Skottsbergs Gata 22A  
413 19 Göteborg


**Telefon**  
010 - 473 77 77

**Webbplats**  
[Besök webbplats \(öppnas i ny flik\)](#)










Se & göra Parke, trädgårdar & torg





Botaniska Trädgården Utanför entré 1 / 76

K <        > >|


# Ny webbplats – Arbetsmaterial skisser

**Tillgänglighetsinformation**

Läs en textuell beskrivning av platsen

**Av- och påstigning**

Av- och påstigningsplatsen är tydligt skyltad	nej
Underlag	fast, jämnt, halkfritt
Avstånd till entré	16 m
Ledstråk	saknas
Avstånd till entré	16 m
Ledstråk	saknas
Trottoarkant	avfasad



**Gångväg**

Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej
Underlag	fast, jämnt, halkfritt
Bredd	5 m
Fri från hinder	ja
Lutning förekommer	nej

**Av- och påstigning**

Av- och påstigningsplatsen är tydligt skyltad	nej
Underlag	fast, jämnt, halkfritt
Avstånd till entré	16 m
Ledstråk	saknas
Avstånd till entré	16 m
Ledstråk	saknas
Trottoarkant	avfasad

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

Entré

Bro

Utemiljö - Spegeldammen

Rullstolstolett (RWC)


Toalett (WC)

Gångväg - Huvudstråk del 1



Trappa

# Ny webbplats – Arbetsmaterial skisser

**Tillgänglighetsinformation**

 Läs en textuell beskrivning av platsen ▼

**Av- och påstigning** ▲

Av- och påstigning	Gångväg
Av- och påstigningsplatsen är tydligt skyltad <span>?</span>	Risk att förväxla gångväg och cykelbana
nej	nej
Underlag	Underlag
fast, jämnt, halkfritt	fast, jämnt, halkfritt
Avstånd till entré	Bredd
16 m	5 m
Ledstråk	Fri från hinder
saknas	ja
Trottoarkant	Lutning förekommer
avfasad	nej

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder ▼

Entré ▼

Bro ▼

Utemiljö - Spegeldammen ▼

Rullstolstolett (RWC) ▼

Toalett (WC) ▼

Gångväg - Huvudstråk del 1 ▼

Trappa ▼

# Övergången från TD3 till TD4

- 23 avtalsparter från TD3 till TD4
  - Olika typ av stöttning
- När man är igång i TD4 stängs publicering i TD3
- Avpublicering i TD3 i samband med publicering i TD4




# Region Västmanland Turism

Anläggning	Besöksinventerad	Publicerad	Åtgärdsinventerad	Ändrad av
Värnamo kommun (39) <span>▼</span>				
Västmanland Turism (32) <span>▲</span>				
<b>Aguélimuseet</b>	2026-03-03 <span>🕒</span> 91%			lukas.tynkkinen@vgregion.se
<b>Aktivt Uteliv Björnögården</b>	2026-03-24 <span>🕒</span> 100%	2026-03-24		angelika.wernersson@regionvastmanland.se <span>+2</span>
└ <b>Aktivt Uteliv Björnögården, stuga 8</b>	2026-03-24 <span>🕒</span> 100%			angelika.wernersson@regionvastmanland.se <span>+2</span>
└ <b>Aktivt Uteliv Björnögården, stuga 9</b>	2026-03-23 <span>🕒</span> 100%			angelika.wernersson@regionvastmanland.se <span>+2</span>
<b>Fagersta Västanfors Hembygdsgård, Handelsbod</b>	2026-03-06 <span>🕒</span> 97%			lukas.tynkkinen@vgregion.se
<b>Fagersta Västanfors Hembygdsgård, Kaffestugan</b>	2026-03-09 <span>🕒</span> 98%			lukas.tynkkinen@vgregion.se
<b>Fagersta Västanfors Hembygdsgård, Stora Logen</b>	2026-03-06 <span>🕒</span> 100%			lukas.tynkkinen@vgregion.se
<b>Fagersta Västanfors Hembygdsgård, Uteloppis</b>	2026-03-06 <span>🕒</span> 96%			lukas.tynkkinen@vgregion.se
<b>Fallängetorp för få och folk</b>	2026-03-10 <span>🕒</span> 99%			lukas.tynkkinen@vgregion.se
<b>Fiket i Färnebo</b>	2026-03-11 <span>🕒</span> 88%			almir.krieziu@vgregion.se <span>+1</span>
<b>Färna Herrgårdsbod</b>	2026-03-11 <span>🕒</span> 99%			almir.krieziu@vgregion.se <span>+1</span>
<b>Galleri Astley</b>	2026-03-11 <span>🕒</span> 100%			almir.krieziu@vgregion.se <span>+5</span>
└ <b>Galleri Astley, galleriet</b>	2026-03-11 <span>🕒</span> 91%			almir.krieziu@vgregion.se <span>+1</span>
<b>Gäddeholms Trädgård</b>	2026-03-18 <span>🕒</span> 100%	2026-03-18		angelika.wernersson@regionvastmanland.se <span>+1</span>
<b>Kanalmuseet Skantzen, Svedvi-Berg Hembygdsförening</b>	2026-03-24 <span>🕒</span> 100%	2026-03-24		angelika.wernersson@regionvastmanland.se <span>+1</span>
└ <b>Verktymsmuseet</b>	2026-03-24 <span>🕒</span> 100%	2026-03-24		angelika.wernersson@regionvastmanland.se

# Internt arbete - VGR

- Målsättning och uppdrag
- Åtgärdsinventering TD4 2025-2026
- Intern process och rapportgranskning av av certifierad sakkunnig
- Tidsplan & omfattning inventering egenägda fastigheter
- Exempel fastighetsobjekt NÄL
- Besöksinventering av satsningen



# Publika miljöer fria från enkelt avhjälpta hinder år 2030

- Mål om 100% avhjälpta EAH i egenägda fastigheter
- Vi levererar åtgärdsrapporter och bidrar med kompetens
- Uppföljning av åtgärder



# Åtgärdsinventering process

- Gränsdragning - Vad inventeras?
- Gul standard och EAH
- Medarbetare och roller
  - Åtgärdsinventerare – James, Robert
    - Inventerar lokaler, sammanställer rapporter, uppföljning, planerar inventering.
  - Certifierad sakkunnig TIL2 – Fredrik
    - Granskar rapporter, markerar brister för EAH, kommentarer, stöd till inventerare, överlämning och stöd till fastighetsförvaltare.
- Råd och erfarenheter




# Tidsplan & Förvaltningsobjekt

Tidsplan för inventering 09/25 - 09/26

- 18 Sjukhus ca 480 mottagningar
  - ✓ 7 Klara, 241 mottagningar
- 31 Resecentrum, väntsalar och stationer
  - ✓ Klara och levererade rapporter
- 5 Folkhögskolor
- 4 Naturbruksgymnasium


• Övriga förvaltningsobjekt



# Exempel – NÄL

- 32 mottagningar, 32 rapporter
- Gemensamma utrymmen 4 rapporter
- Gul nivå: 595 inventerade brister
- EAH: 291 bedömt av sakkunnig TIL2

595 upptäckta brister på gul nivå



## Förlossningen

### 3. Dörrar och öppningar till och i byggnader / Entré / Skjutdörr / Vid skrapgaller och mattor



Del	Saknas	Egenskap	Mätvärde	Grön standard	Gul standard	Notering från inventerare	EAH	Kommentar
Skrapgaller och dörrmatta		Utförning	infällt i nivå med golv med kant	infällt i nivå med golv utan kant	infällt i nivå med golv utan kant	Kant upp till 15mm i färdriktning	x	Fredrik: Snubbelrisk

# Besöksinventering

- En besöksinventering med hjälp av våra inventerare har genomförts på samma delar som omfattas av åtgärdsinventeringen.

